



Carte – État d'authenticité

- 32 / immeuble récent
- 27 / bonne authenticité
- 126 / quelques modifications peu harmonieuses
- 134 / toutes composantes contemporaines
- 107 / état d'origine difficile à déterminer
- 30 / non évalué



Carte – État physique


- 273 / excellent état
- 131 / entretien normal ou réparations mineures
- 29 / plusieurs composantes en mauvais état
- 7 / futur incertain, état critique
- 16 / non évalué



Carte – Approche

- 39 / Harmonisation
- 25 / Valorisation
- 261 / Consolidation
- 119 / Amélioration
- 12 / non évalué

Approche	Pourcentage
Harmonisation	9 %
Valorisation	5 %
Consolidation	57 %
Amélioration	26 %
Non évalué	3 %



Portrait global de l'état du quartier

2020